Meine Selbstbau-Projekte sind zu finden auf www.max-mg.de

Neues 2021-07-06

Verschiedenes

SAT- Multiswitch defekt.

Kein Bild kein Ton - ich komme schon

Am Tag des EM-Spiels Deutschland gegen England hatte ich keinen SAT- Empfang mehr. Da mein Fernseher einen Internetanschluss hat konnte ich jedoch das Spiel sehen.



Nach dem Aufschrauben des MS kullerten einige Wassertropfen* aus dem Netzteil.

Die Sicherung war geschmolzen. Eine neue Sicherung schmolz auch mit einem Knall durch.

Glücklicherweise liefert das Netzteil nur 18V= so dass ich über Klemmen ein „externes“ NT anschließen konnte.

Der Multiswitch funktioniert noch einwandfrei bekommt jetzt ein Steckernetzteil und geht in die Reserve.

Ich hatte ein Neugerät bestellt welches ich nicht zum Laufen bekam.

Nach 2 Tagen, kurz bevor ich das Neugerät wegen eines Defektes zurücksenden wollte hatte ich eine Erleuchtung.

HALLELUJA

Die Antenneneingänge hatte ich 1:1 auf das neue Gerät umgesteckt allerdings sind beim Neugerät H und V getauscht worden.

Umgesteckt und die Anlage funktionierte einwandfrei.



Fazit:
Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser!



Alle Bastler sind beschissen die sich nicht zu helfen wissen!

* Die undichte Stelle im Dach wird noch gesucht.