Meine Selbstbau-projekte
sind zu finden auf

ww.max-mg.de

AUTO-VOX Klebehalterung

Die Frontscheiben-Saughalterung war defekt 12.11.2026

Die Frontscheiben-Saughalterung war defekt. Ein Ersatzteil habe ich nicht gefunden.

So habe ich ein 3D-Model erstellt und in ABS- ausgedruckt.






Erste Muster in PLA und ABS

Versuche auf eine Magnetische Haftung zu gehen waren erfolglos.
Jetzt mit doppelseitigem Klebeband montiert.





Bohrung um ggf. eine Schraube einzusetzen.

Gedruckt in ABS mit 100% Füllung.

FreeCad- und 3mF - Datei sind auf meiner Seite eingestellt.

Alle Bastler sind beschissen die sich nicht zu helfen wissen!
Alles Gute Leopoldi
Link: **max-mg.de**